

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг объекта «Текущий ремонт здания столовой по адресу ул.Социалистическая, 37 в г.Осиповичи» ЧТУП «Прусаков».

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. На ремонт здания столовой не разработана в установленном порядке проектная документация, проектными решениями не предусмотрено выполнение требований ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: установку дымонепроницаемых дверей в лестничных клетках и вестибюлях куда они выходят; выполнить тамбур-шлюз 2-го типа с подпором воздуха при пожаре на уровне подвального этажа на лестнице сообщающей подвальный этаж с двумя надземными; определить категории складских помещений по взрывопожарной опасности, по результатам расчетов определить необходимость отделение их противопожарными преградами от других помещений;

2. Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35;

3. Не организована подготовка работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36.

Директору ЧТУП «Прусаков» Прусакову Д.В. вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.