

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг оздоровительного центра «Талька» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Исходя из наличия и количества горючих материалов в помещениях складирования подвального этажа, не определены категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, тем самым не предусмотрены требования ТНПА по противопожарной защите и ограничению распространения огня (выделение противопожарными преградами данных помещений);

2. Не подтверждено соответствие пожарной безопасности дверей дымонепроницаемых установленных в ходе ремонтных работ в лестничных клетках и вестибюле первого этажа;

3. Не укомплектованы в соответствии с требованиями норм пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения (разукомплектованные при ремонтных работах), не проведена проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих документов;

4. В дверях выхода наружу из подвала не установлены замки открывающиеся изнутри без ключа;

5. Не организована подготовка работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36.

Имеются нарушения требований ТНПА, которые не выполнены при осуществлении ремонтных работ здания, необходимо предложить к исполнению мероприятия по приведению в соответствие с требованиями ТНПА по окончании капитального ремонта (реконструкции) здания, а именно:

1. В дверных проемах лифтовых шахт установить противопожарные двери 2 типа, за исключением первого этажа;

2. В лестницах для сообщения подвального этажа с одним надземным на уровне подвального установить противопожарные двери 2 типа, при сообщении с двумя надземными выполнить тамбур шлюз 2 типа;

3. В наружных стенах лестничной клетки, вход в которую осуществляется из вестибюля первого этажа, выполнить открывающиеся окна (фрамуги) общей площадью створок не менее 1,2 м.кв. на каждом этаже кроме первого.

Начальнику оздоровительного центра «Талька» Цховребову Евгению Михайловичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.