

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг объекта «Строительство склада для хранения тары на производственной территории ИООО «БелРосВита» по ул.Козловской , 39 г.Осиповичи».

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Наличие и количество горючих материалов в помещении складирования и сортировки осуществляется не в соответствии в проектной документацией и определенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, находятся посторонние горючие материалы, предметы и оборудование;

2. Не восстановлена целостность противопожарной стены 1 типа предусмотренной в соответствии с проектной документацией;

3. Выполнено не в соответствии с проектными решениями конструктивное исполнение перекрытия в здании (в отступлении от проекта выполнена дощатая обрешетка, утеплитель опилки);

4. Не предусмотрено в проектных решениях устройство печного отопления в соответствии с требованиями ТНПА (противопожарная разделка при пересечении с перекрытием, дымоход в пределах чердака оштукатурить и побелить);

5. Отсутствует требуемый запас воды пожарного водоема, не обеспечена возможность его применения в любое время года;

6. Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35;

7. Не организована подготовка работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36.

Директору ИООО «БелРос-Вита» Алексеенко Юрию Михайловичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.