

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг Осиповичского прорабского участка структурного подразделения «Строительно-монтажный поезд №761 на ст.Могилев», расположенного по адресу: ул.Вокзальная, 23, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:
для каждого здания, сооружения, помещения не определены категории по взрывопожарной опасности;

система внутреннего противопожарного водоснабжения в общежитии содержится в неисправном состоянии (в ПК отсутствует вода);

в лоджиях общежития демонтированы лестницы, предназначенные для эвакуации людей.

Начальнику Осиповичского прорабского участка структурного подразделения «Строительно-монтажный поезд №761 на ст.Могилев» Малиновскому Алексею Васильевичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.